

Dokumentation ESL Leepünt 28.- 30. März 2017



Die Turnhalle wurde fertig abgebrochen bis die Bodenplatte zum Vorschein kam. Diese wird später demontiert. (28. März 2017)



Hinter der ehemaligen Turnhalle wurde ein Aushub gemacht. (28. März 2017)



Es wurden Heizungsleitungen sowie Stromkabel entdeckt, welche zuvor nicht bekannt waren. (30. März 2017).



Ein Bauarbeiter befreite die Kabel von Beton. Das Dach wurde abgedichtet, damit kein Regen an die darunterliegende Heizzentrale gelangt. (29. März 2017)